

监 理 日 志

工程名称: 开化县西王镇400伏农网改造工程

日期	2017年9月22日 星期五	气候	晴	气温	16~28℃
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	整改、消缺				
施工机械动态:	三轮车一辆				
施工进度情况	1. 光伏场区周围围栏的修补与完善。 2. 光伏场区至干道路的路面维修。 3. 光伏场区是箱变基础踏步完善。 4. 抽查: 光伏场区组件抽查、支架抽查、汇流箱抽查、箱变、逆变器抽查。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	400伏扶贫工程处于消缺、收尾阶段, 不同意光伏工程于下月计划开工, 在此之间, 若无重要事情, 监理例会不开。				
记录人	郭光祥 高和平 王重庆	总监签阅	卢志高		

