

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西河乡60MW光伏扶贫电站

日期	2017年9月25日 星期二	气候	晴	气温	17℃~27℃
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改消缺					
施工机械动态: 三轮车一辆					
施工进度情况	1. 光伏场区周围围栏施工。 2. 光伏场区至干道道路加宽维修施工。 3. 光伏场区内水沟的填埋。 4. 消缺检查: 组件消缺检查、支架消缺检查、箱变及逆变器消缺检查、并网送电线路检查。				
检查发现的问题	1. 光伏区4号元16号大棚1X4平方线不通电。				
处理措施、意见、结果	1. 口头要求整改, 现场已派人整改。				
协调内容或其他					
记录人	郭光耀、叶重辰、陈和平		总监签阅	吕洪亮	

