

监 理 日 志

工程名称: 元阳县西小庄镇红山乡红山乡中学光伏电站

日期	2017年4月26日 星期三	气候	阴	气温	16°~26°
监理单位动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、消缺					
施工机械动态: 三轮车一辆					
施工进度情况	1. 光伏场区周围围栏施工 2. 光伏场区至干鱼塘路施工场区填沟。 3. 检查: 光伏场区组件检查、支架螺栓检查、汇流箱检查、 并网送电线路检查。				
检查发现的问题	4. 消缺: 光伏场区组件消缺、支架螺栓消缺、汇流箱消缺、 并网送电线路消缺。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭光楷、叶重东、龙和坪		总监签阅	卢建序	

