

监 理 日 志

工程名称: 元谋县西山区10kV西山区3号中压光伏电站项目

日期	2017年9月28日 星期四	气候	晴	气温	16~22℃
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、清缺					
施工机械动态: 三轮车一辆					
施工进度情况	1. 光伏区周围围栏施工刷漆。 2. 光伏区至干道道路施工。 3. 检查: 大棚组件检查 支架螺栓检查 汇流条检查 绝缘				
检查发现的问题	4. 清缺: 光伏组件清缺 支架清缺 汇流条清缺, 箱变区及箱变, 并网区线路清缺。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭光耀 叶重民 陈和平		总监签阅	[Signature]	

