

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇60MW太阳能互补集中式光伏发电项目

日期	2017年10月9日 星期二	气候	中雨	气温	15~18℃
监理单位动态: 值班, 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 停工					
施工机械动态: 停工					
施工进度情况	下雨停工.				
检查发现的问题	1. 经监理反复核算, 市项目监理要求做抗拉拔试验.				
处理措施、意见、结果	1. 下发监理通知单 6770-19, 要求施工单位尽快做 窗框抗拉拔试验并提资窗框抗拉拔试验报告.				
协调内容或其他	无				
记录人	郭光耀. 陈和平. 叶奎辰		总监签阅	卢洪涛	

