

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇60MW风电场五补梁中茂光伏电站项目

日期	2017年10月13日 星期五	气候	晴	气温	15℃~18℃
监理单位动态: 检查巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 整改、消缺					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 检查上焊接处除焊渣. 2. 检查与支座焊接处做防腐.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	总包单位未有人来. 监理通知单 GFPD-19. GFPD-20 未签收				
记录人	郭光耀. 叶金庆. 庞和平		总监签阅	卢洪彦	

