

監理日志

工程名称: 元阳县亚旺村10KV线路改造工程

日期	2017年10月14日 星期三	气候	晴转阴	气温	13.0~17.0
监理单位动态: 巡查, 巡视			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 整改, 消缺					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 底梁上焊根处附焊渣. 2. 底梁与支腿焊根处不饱满. 3. 在底梁上放置警示标语.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	总包单位来有人来, 监理通知单 GTFD-14, GTFD-20 未签收				
记录人	鄧光傳, 叶重辰, 陈利甲		总监签阅	卢洪彦	

