

监 理 日 志

工程名称: 无时更里西王镇100MW光伏扶贫集中光伏电站

日期	2017年11月22日 星期日	气候	晴	气温	7℃-10℃
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 整改、游缺、10人左右					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	光伏区单元大棚内推慢降锡防腐				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郭光信、王重庆、龙和平		总监签阅	卢洪彦	

