

监 理 日 记()

B7

日期: 2016 年 12 月 19 日

星期: -

工程名称: 无棣二期

天气: 雨

气温: 8-4℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视现场未发现施工人员出现未按规定现象, 安全帽安全绳佩戴到位。
3. 全程旁站 27# 方阵箱变基础混凝土浇筑, 过程正常, 并留置试块两组。
4. 巡视现场发现打桩过程未拉通长线, 已口头通知整改, 现场已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
南
建
工

1. 目前大棚支架共完成 396 个
2. 汇流箱安装完成 20 个
3. 27# 方阵箱变基础混凝土浇筑。
4. 打桩完成 252 根。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 兰海宇 隋迎高 李云

记录人:

隋迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制