

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年1月2日

星期: 一

工程名称: 五峰二期

天气: 阴, 雾

气温: 6/-2°C

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

2. 全程旁站 37#箱变变基础混凝土浇筑, 浇筑过程符合要求并留置试块两组。

3. 巡查现场发现个别施工人员未戴安全帽, 现场已要求整改, 现已整改到位。

4. 巡查现场发现有施工人员操作不规范, 有按压组件的行为, 现场已口头教育说明利害关系, 现已整改到位。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

1. 目前已完成大相支架组装572个。
2. 浇筑完成 37#箱变变基础浇筑。
3. 组件安装今日完成10套。

其
它
事
项

接收施工单位 工作联系单 SXMB-GZXD-020

本日现场监理人员

李金梁 姜海宇 隋迎高 李云

记录人: 隋迎高

总监 (总监代表): 李金梁

江苏省建设厅监制