

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 6 月 1 日

天气: _____

星期: 四

气温: _____

工程名称: 海盐县张安堡10kV农网改造项目

监 理 工 作 情 况	巡视光伏阵列, 检查接地焊接, 汇流箱接线, 低压电缆敷设等施工情况。 到开关站, 检查室外接地环网焊接, 要求接地线必须按图例要求施工, 焊接完成后除去焊屑刷防腐漆及时回填。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站内焊接接地环网, 水庫房冲洗灌底梁, 综合箱体盖板开始铺。一台搅拌机, 一辆装载机。一面整改。 2. 架空组塔1级, 10kV耐张塔内缆杆开挖。列负电18台二次设备。一辆吊车, 一台搅拌机。共1人。 3. 电缆敷设100米, 接地焊接1000米, 汇流箱接线, 1台搅拌机, 4台发电机, 4台焊机。6人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		徐志祥, 穆旭华
记录人: 穆旭华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 6 月 4 日
 星期: 日
 工程名称: 海阳县张店镇20kW光伏并网电站

天气: _____
 气温: _____

监 理 工 作 情 况

巡视光伏阵列, 检查逆变器接线, 配电箱接线, 1x4mm²穿管等施工情况。

现场到达10台高, 附粘, 现场组织人员卸车, 要求其卸车人员注意人员安全和设备安全。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 到货7台高柜, 3台二发柜, 现场卸车, 共2辆吊车, 6台组塔吊车, 1台附粘组塔, 10人
2. 1x4mm²穿管19000米, 2x1mm²接线2x4W, 逆变器接线1x4W, 共6人, 2台焊机, 4台焊机, 4台发电机。
3. 开关站避雷针吊装, 水泵房砌墙, 综合楼内墙抹灰, 一辆装载机, 一台搅拌机, 共25人

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 张 10 12

徐志祥, 魏旭华

监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志 ()

日期: 17 年 6 月 3 日

天气: _____

星期: 五

气温: _____

工程名称: 海阳县张家湾20兆瓦光伏并网发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视光伏阵列, 检查接地焊接, 电缆敷设. 逆变器接线等施工情况. 500kV变压器吊装及附属件吊装. 检查逆变器接线, 要求施工人员按线标接线, 防止接错.
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 电缆敷设1500米. 接地焊接150米. 电缆头制作10个, 逆变器接线15台. 汇流箱15台. 4台发电机. 焊机4台, 其他. 2. 开类站, 综合楼防水完成, 综合楼内外墙抹灰. 一辆装载机. 一台搅拌机, 共50人. 3. 架线线路6杆组塔. 7杆拆模, 500kV变压器吊装. 2辆吊车, 2辆板车, 共20人.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	徐志祥, 穆坦华
记录人: 穆坦华	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



监 理 日 志 ()

日期: 17 年 6 月 5 日

天气: _____

星期: _____

气温: _____

工程名称: 沭阳县张庄第二风电场升压站工程

监
理
工
作
情
况

巡视升压站, 检查变压器接线, 电缆敷设
等施工情况。

到升压站检查高压柜就位, SV柜就位,
钢排安装等工作。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 浇筑7号垂直接地网, 高压柜已就位, SV柜就位。
钢排安装, 共20人。
2. 注油罐内变压器接线完成20W。回油电缆沟。
箱变接线柜内柜内柜2个区。共60人。一台控制机
3. 综合楼外墙抹灰, 内墙抹灰, 水房基础墙。
共4人。一辆装载机。一台搅拌机
4. 外线塔架完成5基。日

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐志祥, 程永平

记录人:

程永平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

