

# 监 理 日 志

日期：2017年02月20日

天气：多云

星期：日

气温：-3-4℃

工程名称：山东省德州庆云 20MW 一期 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、鑫茂厂区彩钢厂房顶安装夹具（使用粘合剂粘贴），准备安装光伏板。 2、美凯华厂区办公楼门前车棚工程收尾。 3、海成厂区彩钢厂房顶安土建放线装电气桥架。 4、海成厂区彩钢厂房顶组件安装。 5、同创厂区箱变地基浇筑。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王林 王健	
记 录 人	王健	