

# 监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 21 日

天气： 阵雪

星期： 二

气温： -5-1℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                              |                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、鑫茂厂区彩钢厂房顶安装夹具（使用粘合剂粘贴），准备安装光伏板。<br>2、美凯华厂区办公楼门前车棚工程收尾。<br>3、海成厂区彩钢厂房顶安土建放线装电气桥架。<br>4、海成厂区彩钢厂房顶组件安装。<br>5、鑫茂厂区箱变基础混凝土二次浇筑。 |                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度  |
|                            | 江苏江建                                                                                                                         | 全厂区已进入全面施工。    |
|                            |                                                                                                                              | 安全检查：未发现不安全因素。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1、现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。                                                                                                    |                |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                              | 王 林    王 健     |
| 记 录 人：王 健                  |                                                                                                                              |                |