

# 监 理 日 志

日期： 2017 年 02 月 23 日

天气： 晴

星期： 四

气温： -4-7℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

|                            |                                                                                 |                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 一、同创厂区箱变基础砌墙。<br>二、同创厂区屋顶支架安装。<br>三、鑫茂厂区彩钢厂房顶安装夹具（使用粘合剂粘贴）。<br>四、鑫茂厂区彩钢厂房顶安装组件。 |                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                            | 施工内容及进度        |
|                            | 江苏江建                                                                            | 全厂区已进入全面施工。    |
|                            |                                                                                 | 安全检查：未发现不安全因素。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1、现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。                                                       |                |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                 | 王林    王健       |
| 记录人:王健                     |                                                                                 |                |