

监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 24 日

天气：晴

星期：五

气温：-2-11℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、同创厂区箱变基础砌墙完成。 二、同创厂区屋顶支架安装。 三、鑫茂厂区彩钢厂房顶安装夹具（使用粘合剂粘贴）。 四、鑫茂厂区彩钢厂房顶安装组件。 五、美凯华厂区办公楼门前车棚工程收尾，开始防腐。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员 王林 王健		
记录人:王健		