

监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 25 日

天气：晴

星期：六

气温：-2-12℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、同创厂区屋顶支架安装。 二、鑫茂厂区彩钢厂房顶安装夹具（使用粘合剂粘贴）。 三、鑫茂厂区彩钢厂房顶调运组件。 四、美凯华厂区办公楼门前车棚工程防腐。 五、海成厂区彩钢厂房顶修改电气连接，接跳线。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 林 王 健
记 录 人：王 健		