

监 理 日 志

日期: 2017 年 02 月 26 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 0-15℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、同创厂区屋顶支架安装。 二、鑫茂厂区彩钢厂房顶调运组件。 三、美凯华厂区办公楼门前车棚工程防腐。 四、海成厂区彩钢厂房顶修改电气连接，接跳线。 五、同创厂区箱变基础立柱验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员 王林 王健		
记录人:王健		