

监 理 日 志

日期: 2017 年 03 月 07 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -4 -7℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、鑫茂厂区彩钢房屋面组件安装。 二、同创厂区混凝土屋面组件安装。 三、海成厂区箱变基础支模完成。 四、同创厂区车棚测量放线完成，今日开挖。 五、土建 6 个箱变基础已经完成 4 个，剩余 2 个未完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 林 王 健
记 录 人: 王 健		