

监 理 日 志

日期: 2017 年 03 月 12 日

天气: 多 云

星期: 二 日

气温: -3 - 12℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、海成厂区箱变电缆沟开挖。 二、海成厂区彩钢房桥架安装。 三、同创厂区彩钢房组件安装。 四、维特新厂区箱变基础钢筋绑扎。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查: 未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 林 王 健
记 录 人: 王 健		