

# 监 理 日 志

日期: 2017年03月13日

天气: 多云

星期: 一

气温: -3 - 12°C

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监理工作情况	一、海成厂区彩钢房桥架安装。 二、同创厂区彩钢房组件安装。 三、维特新厂区箱变基础钢筋绑扎。 四、维特新厂区两个箱变基础，其中一个支模验收完成，第二个箱变基础浇筑完成。	
	施工单位	
施工情况	Jiangsu Jiangjian	施工内容及进度 全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其它事项	1、现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员	王林 王健	
记录人:	王健	