

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 15 日

天气：晴

星期：三

气温：4 - 16℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、海成厂区彩钢房桥架安装。 二、同创厂区电缆沟开挖。 三、鑫茂彩钢厂厂区电缆敷设。 四、现场电缆严重缺少，具体缺少情况；150 型号电缆缺少 1000 米。185 型号缺少 900 米。1*4 型号电缆缺少 12000,。共一万五千米电缆缺少。 五、同创厂区车棚引孔。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林 王健
记录人:王健		