

监 理 日 志

日期: 2017 年 03 月 16 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 4 - 17℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、同创厂区电缆沟挖掘。 二、鑫茂厂区彩钢房电缆敷设。 三、美凯华已敷设完成。 四、美凯华鑫茂海成三家厂区桥架安装已全部完成。 五、同创厂区车棚基础施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查: 未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林 王健
记录人: 王健		