

监 理 日 志

日期：2017年03月23日

天气：多云

星期：四

气温：5 - 13℃

工程名称：山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>一、今日同创厂区研究所、食堂屋顶混凝土基础墩出现施工质量问题，继续进行整改。</p> <p>二、同创厂区 3*185 电缆到，先已吊到位。</p> <p>三、同创厂区 1 台 10KV 箱式变电站已摆放基础上就位。</p> <p>四、鑫茂厂区 1 台 10KV 箱式变电站已摆放基础上就位。</p> <p>五、同创厂区车棚基础浇筑完成。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王林 王健	
记 录 人	王健	