

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 26 日

天气：晴

星期：日

气温：2 - 15℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、今日同创厂区研究所、食堂屋顶混凝土基础墩出现施工质量问题，继续进行整改。 二、同创厂区屋面焊接地扁铁。 三、鑫茂厂区今日 3*150 电缆敷设。 四、鑫茂厂区恢复树苗，破电缆途径的水泥地面。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 林 王 健
记 录 人：王 健		