

监 理 日 志

日期：2017年04月12日

天气：晴

星期：三

气温：12-23℃

工程名称：山东省德州庆云 20MW 一期 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、美凯华厂区接线。 二、维特新厂区接线。 三、美凯华厂区屋面焊接接地扁铁。 四、由于现场无钱顶管，其他工种暂停。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王林 王健	
记 录 人	王健	