

监 理 日 志

日期: 2017 年 04 月 19 日

天气: 雨

星期: 三

气温: 7-18℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MW 一期 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、同创厂区研发中心屋顶组件巡检,发现组件安装不规范,且不在同一台水平线上、生产车间屋顶逆变器接线不规范,已下达监理工作联系单。 二、同创厂区破路。 三、同创厂区箱变接高压电缆头。 四、美凯华厂区顶管。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查:未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件,未发现不安全因素。	
本日现场监理人员		王林 王健
记录人:王健		