

监 理 日 志

日期：2017年04月22日

天气：晴

星期：六

气温：12-24℃

工程名称：山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、海成厂区电缆沟挖掘。 二、鑫茂厂区电缆沟挖掘。 三、美凯华厂区生产车间屋顶接线。 四、同创厂门口对面开始顶管。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王林 王健	
记 录 人 :	王健	