

监 理 日 志

日期: 2017 年 04 月 29 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 16- 32℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、消防、监控、清洗三大系统具业主交代已协同好，现业主公司技术部沟通设计院更改图纸，现场必须按照图纸施工。 二、同创厂区屋面焊接接地地扁铁。 三、同创厂区混凝土屋面放置 1*4mm ² 电缆。 四、同创厂区屋顶逆变器接线、高压电缆头制作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本日现场监理人员 王林 王健		
记录人:王健		