

# 监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 03 日

天气： 阵雨

星期： 三

气温： 14- 26℃

工程名称:山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                            |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 一、同创厂区挖坑。<br>二、同创厂区电缆敷设，型号:3*25。<br>三、同创厂区屋面焊接接地扁铁。<br>四、美凯华厂区挖坑。<br>五、美凯华厂区电缆敷设，型号：3*25。<br>六、维特新因不让进场施工，现已停工，业主领导田跃正在协调。 |                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                    | 施 工 内 容 及 进 度  |
|                            | 江苏江建                                                                                                                       | 全厂区已进入全面施工。    |
|                            |                                                                                                                            | 安全检查：未发现不安全因素。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。                                                                                                 |                |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                            | 王林    王健       |
| 记录人:王健                     |                                                                                                                            |                |