

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 23 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴转多云
气温: -1℃ - 9℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视现场施工线
2. 察看现场立柱底座镀锌层打磨及混凝土保护层打磨, 要求施工单位按规范要求施工, 确保打磨到位。

施 工 内 容 及 进 度

承包单位

施
工
情
况

红
华
能

1. 施工放线(4人)
2. 打磨混凝土保护层至石子层(3人)
3. 将立柱底座镀锌层打磨掉(3人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

耿传辉 康刘洲

记录人:

耿传辉

总监 (总监代表):