

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 24 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴天
气温: 0-10℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工交接 2. 察看现场立柱底座镀锌层打磨及混凝土保护层打磨 要求施工单位按设计需求进行施工 3. 召开监理例会	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	红 华 承	1. 施工交接(4人) 2. 打磨混凝土保护层(200x200)(3人) 3. 打磨立柱底座镀锌层(3人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王传辉 康利海
记录人: 王传辉		总监(总监代表):