

监 理 日 记()

日期: 2017年 2月 27日

星期: 一

天气: 晴

气温: 3-15℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场胶立桩情况, 个别桩存在胶粘不正(即偏心)现象及个别桩底座未吊达到满出桩目结, 以口头要求施工整改, 并将不合格之立桩重新调整胶粘。 2. 察看车蓬改线及钻孔。 3.	
施 工 情 况	承包单位 江苏华能	施工内容及进度 1. 车蓬改线及钻孔 (2人) 2. 胶粘立桩 (5人) 3. 打磨立桩底座镀锌层 (3人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	熊传辉 康刘润	
记录人:	熊传辉	总监 (总监代表):