

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 21 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 6-16℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视丁房屋顶制作 $25 \times 25 \times 15 (cm^3)$ 钢筋混凝土墩子模板以及安装
2. 巡视丁房屋顶光伏组件用电缆跨接, 以及穿光伏电缆线
3. 巡视雨水处理池逆变器接线
4. 丁房屋顶除刷界面剂

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

红
华
华
华

1. 丁房屋顶制作 $25 \times 25 \times 15 (cm^3)$ 钢筋混凝土墩子模板及安装模板 (4人)
2. 丁房屋顶光伏组件用电缆跨接以及穿光伏电缆线 (6人)
3. 雨水处理池逆变器接线 (3人)
4. 丁房屋顶除刷界面剂 (2人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张传辉

记录人:

张传辉

总监 (总监代表):