

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 25 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 多云转晴
气温: 3-15℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视丁房屋顶浇筑 G₃ 混凝土支墩, 要求以主柱为中心浇筑支墩, 并振捣密实, 保证尺寸大小, 位置偏差不求, 且做好混凝土的养护工作。
2. 巡视丁房屋顶光伏电缆穿管
3. 巡视丁房屋顶(红泥箱)安装低压电缆。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

红
华
电

1. 丁房屋顶浇筑 G₃ 25×25×15 (cm³) 混凝土支墩 (6人)
2. 丁房屋顶光伏电缆穿管 (5人)
3. 丁房屋顶(红泥箱)安装低压电缆 (4人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):