

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: 9-18℃

日期: 2017 年 4 月 11 日

星期: 二

工程名称: _____

1. 巡视了房屋顶钢筋 50 混凝土支墩, 要求施工单位以立柱为中心浇筑支墩, 并振捣密实, 保证支墩尺寸大小, 位置及施工质量满足设计及规范要求。
2. 要求施工单位在浇筑混凝土之前, 一定要把支墩后屋后灰尘清理干净。再进行浇筑混凝土

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	红苇华能.	房屋顶钢筋 50 混凝土支墩 (7人)

其它事项 无

本日现场监理人员 王传辉
记录人: 王传辉
总监 (总监代表):