

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 12 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 8-20℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视了厂房顶钢筋与混凝土支墩, 要求施工单位以立柱为中心浇筑支墩, 并振捣密实, 保证支墩的尺寸大小、位置及施工质量满足设计及规范要求。

2. 要求施工单位在厂房顶钢筋混凝土支墩之前, 一定要把支墩底层的灰尘清理干净并严格按照要求涂刷界面剂, 再进行混凝土浇筑施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏华聚

1. 厂房顶钢筋与混凝土支墩 (7个)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):