

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 29日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 23~31

监
理
工
作
情
况

1. 巡视 SVG 墙板浇筑, 个别区域振捣不密实, 要求施工方安排人振捣密实.

2. 与施工方协商 SVG 何时吊装.

施工内容及进度

承包单位

施
工
情
况

江苏中能

SVG 墙板浇筑 (4人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张元松

记录人:

张元松

总监 (总监代表):