

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 25 日

星期: 九 日

工程名称: 宿遷縣將新能3.28MW分布式光伏项目

天气: 阵雨

气温: 5-10℃

监 理 工 作 情 况	对天义恒、东星项目巡视检查。 现场问题: 天义恒项目施工后未能及时清理组件上的工具, 仍有未带安全帽现象。 处理情况: 对施工单位进行口头要求, 组件上不能摆放杂物。 强调施工安全问题	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		班组: 2人, 天义恒11人, 东星9人 天义恒项目组件安装完成。 东星项目组件安装。 其余项目未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 杨坤 王超		
记录人: 杨坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):