

监 理 日 记()

B7

日期: 2016 年 12 月 3 日

星期: 六

天气: 多云
气温: 2~13℃

工程名称: 贵州贵州制药有限公司 12MUP 屋顶分布式电站

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视 无安全隐患。
防腐剂、油漆涂刷均匀
焊接焊缝较为美观。
机械设备运行正常。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

管理人员在岗 4 人、施工人员 33 人
升降机 6 台、叉车 1 台、电焊机 1 台、电箱 6 个
3# 防腐刷漆 药品倒回
4# 药品倒运
5# T 型钢加固焊接、脚手架搭设。

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐彪 李南明 师勇

记录人: 师勇

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制