

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2016年11月17日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 1°C ~ 16°C

在330kV变电站召集业主、施工单位项目部会议，主要就前期监理未进场之前相关资料进行沟通，督促施工单位尽快完善相关资料，包括正在进行的施工中的相关工程验收资料。

现场施工场地布置，以安全及文明施工，部分人员未佩戴安全帽，对此现象要求施工单位加强安全管理，业主进行监督，对拒不整改的进行罚款。

对330kV站~~二~~层屋面砼浇筑进行验收。

种植场钢筋绑扎施工单位提供图纸，规范施工。

监
理
工
作
情
况

承包单位	施工内容及进度
	330kV站二層屋面不銹鋼管 基礎石板鋼筋綁扎

施
工
情
况

其他事项: 整理今天之地十中调会议记录

本日现场监理人员: 杨原

记录人: 杨原

总监 (总监代表): _____

日期: 2016
星期: _____
工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

承
包
单
位

施
工
情
况

其
它
事
项

本
日
现
场
监
理
人
员

记
录
人: