

监理日记

2017年05月01日

天气: 晴
气温: 17℃ - 20℃

工程名称: 定边县公路局光伏回压站建设工程

P2: 整改昨天主变排油管道沟内接地~~为铁线~~三面焊接) 及综合楼屋内穿线管高出地面部分, 整改三级配电箱空气断路器(手柄失效), 以更换新的。

330KV: 泌|试电空口空旁

旁站P3围墙柱及围梁 (下午17:00时 - 18:30时)

承包单位	施工内容及进度
	P2: SVG支护绑扎电缆沟、电气房内抹灰、综合楼屋面盖瓦接安装排油管道。 P3: 综合楼屋面做防水、屋内抹灰(二楼)、围墙砌砖、浇筑围墙围梁柱。 外线: 细装。 330KV: 泌 另电空口空旁安装电缆支架、围墙抹灰、综合楼外墙喷洗等。

现场监理人员

王锋

总监理工程师: 梅波



由 扫描全能王 扫描创建