

监 理 日 记 ()

月: 2-17 年 5 月 15 日

明: 一

项目名称: 10kV 井光伏园反在在站建设工程

天气: 晴

气温: 12-22℃

监 理 工 作 情 况

1. P₂, P₃, P₄: 设备进场. 中性成套保护装置各 1 台, GW4-12.5/1250 双接地隔离开关 2 台, 1250 左接地隔离开关各 1 台, 2000 双接地隔离开关各 1 台, 2000 右接地隔离开关各 1 台. 资料齐全. 外观检查. 无
2. 330kV 主变附件进场. 资料未见
3. 整改 P₃ 前后外墙保温墙面不平整

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

P₂: 电气楼外围电缆均绑扎. 支撑. 内墙批腻子. 5V6 抹灰. 浇筑电缆沟

P₃: 浇筑围墙圈梁. 综合楼屋面盖瓦. 电气楼内焊接接地扁铁.

P₄: 电气楼外墙抹灰

其 它 事 项

外线: 阻挡. 无人施工

330kV: 道路浇筑. 焊接构架接地端子. 主控楼底层预制焊接.

本日现场监理人员

王峰

记录人:

韩/43

总监理工程师:

梅波



由 扫描全能王 扫描创建