

日期: 2017 年 6 月 15 日 星期三

工程名称: 从布井光伏园区升压站建设工程

天气: 阴
气温: 16℃ - 28℃

补. 2017.6.14 下午发监理通知单 020

监
理
工
作
情
况

② P3: 浇筑管理区前道路 8:~10:00

③ 和质检部项目部检查 P3 二层粘砖(踢脚线), 不平整的现场整改

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P2: 砖砌电气楼至综合楼监控室段电缆沟, 围墙北面砌砖, 门卫绑扎(屋面), 电气楼屋面防水.

宏大

P3: 场区道路浇筑, 综合楼二层粘砖及装修, 走廊至电气房放电缆, 一层卫生间粘砖.

恒达

330KV: 电缆安装支架及焊接扁铁, 主控楼一层整改接地扁铁, 二层铺地砖, 330KV区焊接扁铁, 110KV区安装管井

其
它
事
项

本日现场监理人员

王峰, 胡斌

总监理工程师:

梅波

江苏省建设厅监制

记录人:

韩永明



由 扫描全能王 扫描创建