

日期: 2017 年 06 月 24 日 星期: 六 工程名称: 公布#状图及升压站建设工程 监理日记 ()

天气: 晴
气温: 16℃ - 25℃

监 理 工 作 情 况	巡视 P₂. P₃. 330kV 升压站 P₃ 区综合楼配电箱及箱内断路器未按设计图纸要求安装 ①. 配电箱急 800x600x200 漏电断路器急 NMM1LE600 实际 C63. ②. 支路开关配备不合理. 未按正确安装正确断路器 ③. 支路导线全部采用 4² 单股铜线. 不符合要求 ④. 接线工艺差. 线路排列不整齐. 开关未贴用途标示牌 以上问题要求整改. 以下发监理通知单 GBTGF-81-02												
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>银泰</td><td>P₂: 综合楼内铺地砖, 卫生间二. 三层做防水, 砌围堰</td></tr> <tr> <td>宏大</td><td>P₃: 电气楼外围安装排水管道. 浇筑综合楼通道及 1. 卫生间墙砖</td></tr> <tr> <td></td><td>330kV: 主变抽真空. 110kV 区调查绝缘子. 电缆沟焊 接地扁铁. 主变控制箱至电缆沟预埋 φ50 钢管. 二楼机控室盘柜吊装. 厂变接线</td></tr> <tr> <td></td><td>主控楼外 砌块. 砌墙体. 二楼穿照明线</td></tr> <tr> <td></td><td>南侧开闭台</td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施 工 内 容 及 进 度	银泰	P ₂ : 综合楼内铺地砖, 卫生间二. 三层做防水, 砌围堰	宏大	P ₃ : 电气楼外围安装排水管道. 浇筑综合楼通道及 1. 卫生间墙砖		330kV: 主变抽真空. 110kV 区调查绝缘子. 电缆沟焊 接地扁铁. 主变控制箱至电缆沟预埋 φ50 钢管. 二楼机控室盘柜吊装. 厂变接线		主控楼外 砌块. 砌墙体. 二楼穿照明线		南侧开闭台
承包单位	施 工 内 容 及 进 度												
银泰	P ₂ : 综合楼内铺地砖, 卫生间二. 三层做防水, 砌围堰												
宏大	P ₃ : 电气楼外围安装排水管道. 浇筑综合楼通道及 1. 卫生间墙砖												
	330kV: 主变抽真空. 110kV 区调查绝缘子. 电缆沟焊 接地扁铁. 主变控制箱至电缆沟预埋 φ50 钢管. 二楼机控室盘柜吊装. 厂变接线												
	主控楼外 砌块. 砌墙体. 二楼穿照明线												
	南侧开闭台												
其 它 事 项	正收土建工程师陈林进位现场接替李德祥												
本日现场监理人员	王峰. 胡斌												
记录人:	韩. 明												

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建