

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 13 日

星期: 二

工程名称: 建湖县公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴
气温: 11℃ - 27℃

监 理 工 作 情 况

1. P3巡视发现 ~~隔离开关构架~~ SVG 区隔离开关构架地脚螺栓弹垫不规范, 厂架钢结构镀锌层损坏。
现场要求完工后对上述问题整改 (厂架说能带自喷漆3瓶)。
2. SVG附件开箱, 齐全。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P2 门卫车库喷漆, 综合楼修补, 安装排水。
综合楼室内吊顶装修, P3综合楼西侧焊接地。

宏大
恒达

P3: 整改围墙下沉处 (原房后侧), 倒运 SVG 设备, 吊装 P 中间槽钢及安装隔离开关 330KV, 主控楼内调试及安装明敷接地

室外机柜箱控制柜接线

其 它 事 项

本日现场监理人员

王峰, 韩公

记录人:

韩火明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 梅洪

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建