

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 16 日
 星期: 六
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 12°C - 22°C

监 理 工 作 情 况	上午11:30 P3 SVG无功补偿装置附件箱开箱. 请参附件 (李大江. 袁佳乐. 刘仁及厂家售后1人)		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	银泰 恒达 宏大	P2. 电气房内喷漆. 室外雨水管前平整. 厂区 通埋设路边石. 升旗台主体施工. 铲车 平整电气房东侧场平. 综合楼内安装插座 综合楼大门砌大理石地砖 P3 安装SVG风机. 连接光纤. 设备安装焊接 操作机箱. 土建整改卫生给水	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王峰. 韩	
记录人: 韩		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

