

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 19 日

星期: 二

工程名称: 定边县公共充电桩光伏园区110kV变电站建设工程

天气: 晴

气温: 9℃ - 24℃

监
理
工
作
情
况

1. 上午和施工单位到P2协调设备基础, 接地等问题
2. 吊运时发现有一主变散热器片有轻微变形.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P2 埋设大门外路边石及砌字牌(大门), 充电桩内穿照明线路.

恒达
补

P3 P3往P2倒运设备, 设备区调整, 砌砌(烟囱)整改加一个阀门井(主变, 综合楼在侧窗处)综合楼走廊内共3处有渗漏, 已整改完善地砖.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 韩L, m

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杨波

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建