

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 18-28

日期: 2017 年 9 月 20 日

星期: 三

工程名称: _____

日 星 工

监 理 工 作 情 况

① 上午 8:00 时在 P2 区升压站电气室内安装的应急照明灯
按图纸施工缺少两处,
② 检修插座全部缺少一半,
③ 升压室内穿 4 导线, 图纸要求 10².
④ 风机线路管, 图纸要求 6².
以上问题甲方袁克鹏同意, (甲方负责)
一切问题由甲方负责.

工 作 情 况

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P2、P3 至 P2 吊运设备 (含院线), 埋设路边 2 寸
砌字牌 (含院线) 综合楼室内批腻子. 电气室内
穿线及安装应急照明.

宏达
恒达

P3 整改围墙 (承盾后侧) 跌梯隐患以
调查 P 详以

施 工 情 况

其 它 事 项

协调 P2 区断路器基础预埋问题. 设备就位
土建完成二次浇筑. 南侧基础研现场已测试. 合格

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 袁克鹏

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

本日
记录

第五版表

第五版



由 扫描全能王 扫描创建