

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 24 日

星期: 五

工程名称: 宝应县金湖镇光林园 110kV 变电站建设

天气: 晴
气温: 16-22℃

日期:
星期:
工程:

下午 1 时 10 分到达施工单位赵文辉经理、王望武经理、袁志鹏和监理王峰、韩仁心到 P2 落实 SVG 基础、断梁后基础不平整及预留的问题。
断梁后
王望武最后确定按原基础就位。

监 理 工 作 情 况

施工情况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
银承 宏大		P2 门后扣腻子。电气室内穿线, 接安装说明 设备区并接接地引线 7 人 P3. 整改围墙抹灰及二次灌浆 SVG 基础 2 人

施 工 情 况

其它事项

其 它 事 项

本日现场监理人员: 王峰 - 韩仁心
记录人: 王峰

本 日 记 录

第五版表

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杨波

第五

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建