

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 11 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 17℃

工程名称: 宝应县公桥牛九伏团210KV变电站建设

监
理
工
作
情
况

现场要求. 电气施工人员按照设计图要求. 型号.
进行设备引线安装.
压接时必须保持线夹的正确位置. 不得歪斜. 模间.
不应小于 5 cm

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 110kV 配电装置设备压接.
2. 110kV 配电装置刀闸安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

韩永明 王峰

记录人: 王峰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅波

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建